KWK

グリースチェッカー KGC-01





『給脂ポイント』における

『給脂状況』を『一目』で

『確認』出来ます。

特許申請中

こんな経験ありませんか?~

- もうベアリングが焼付くのはこりごりだ・・・
- そもそもグリスって給脂箇所に届いているの?・・・
- 分配弁以降でグリスが漏れているかも・・・

☆広和 グリースチェッカーKGC-01で



<u>給脂不良による</u> ベ<u>アリンケの焼付きを</u> 未然に防ぎましょう!



使い方は簡単♪


①軸受or直近の 配管に取付

②給脂良好であれば インジケータが 飛び出ています

③確認後インジ ケータを押戻し てリセット完了

※グリスニップル からの手動給脂も 可能







給脂時 (インジケータ作動)




緊急時

スペック・外形寸法

型式	KGC-01(標準仕様) KGC-02(耐熱仕様)
作動油量	約 0.5 cm ³
インジケータ作動圧力	約 0.3 MPa
クラッキング圧力(内蔵逆止弁)	約 0.4 MPa
使用圧力	Max. 3 MPa
使用潤滑剤	グリース NLGI No.1 以下
使用温度	0 °C ~ 80 °C 0 °C ~ 135 °C
保護構造	IP44 相当
重量	0.5 kg

※スペック及び寸法は予告無く変更となる場合がございます。



KGC-01

KGC-02

潤滑装置導入検討に際してのご相談は下記まで

広和株式会社

KOWA CORPORATION

: 大阪市此花区西九条1丁目3番31号(広和ビル) 〒554-0012 TEL 06-6462-7155(代) FAX 06-6468-3298

: 大阪市此花区西九条1丁目3番31号(広和ビル) 大阪支店 〒554-0012 TEL 06-6462-7151(代) FAX 06-6468-3298

東京都千代田区神田美倉町12番地 〒101-0038 東京支店

(MH木屋ビル6F) TEL 03-3253-3161(代) FAX 03-3253-3166

西日本支店 : 広島県福山市城見町1丁目3番40号 〒720-0054

TEL 0849-23-0347(代) FAX 0849-23-5414

: 兵庫県神崎郡市川町上瀬加474-1 〒679-2303 市川工場 TEL 0790-27-1313(代) FAX 0790-27-1314

Home page: http://www.kwk.co.jp/lubricat/ E-mail: yuki@kwk.co.jp

代理店